

첨부 1

점검 총괄표[교사동]

학교(기관)명	진말초등학교	점검시기	2023년 해빙기
점검일	2023. 3. 10. ~ 3. 13.	작성자	김종찬

구분	<input checked="" type="checkbox"/> 건물 <input type="checkbox"/> 옹벽 <input type="checkbox"/> 절토사면 <input type="checkbox"/> 육교 <input type="checkbox"/> 공사현장 <input type="checkbox"/> 기타 ()													
명칭	진말초등학교(교사동)													
주소	경기도 시흥시 황고개로 567													
시설정보	준공(설치)년도		1999		연면적(m ²)		8,946.96m ²		시특법 대상		<input type="checkbox"/> 1종 <input type="checkbox"/> 2종 <input checked="" type="checkbox"/> 3종			
	건물		건물용도		초등학교		건물층수		지하1/지상4		건물구조		철근콘크리트	
	옹벽		재료				높이/길이				구조형식			
	절토사면		경사도				높이/길이				-			
안전등급	전차		B		금차		B		등급변경사유		-			
점검기간	2023. 3. 10. ~ 3. 13.								점검기관		진말초등학교			
점검방법	<input checked="" type="checkbox"/> 자체점검 <input type="checkbox"/> 민관합동 <input type="checkbox"/> 기관위탁 <input type="checkbox"/> 확인점검													

점검반 구성	구분	성명	소속기관
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	김종찬	진말초등학교
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)		
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	윤석민	진말초등학교
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)		
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	김정희	경인이엔지
	<input checked="" type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)		
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	박기호	우리소방기술단
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)		
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	최석준	서울승강기
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)		

점검결과	구분	지적사항	확인결과
	정밀 안전진단	해당없음	해당없음
	보수보강		
	현지시정		

조치계획	구분	조치사항	조치(예정) 일자	소요예산(천원)			
				국비	지방비	기타	합계
	정밀 안전진단						
	보수보강						
	현지시정						

첨부 1

점검 총괄표[체육관동]

학교(기관)명	진말초등학교	점검시기	2023년 해빙기
점검일	2023. 3. 10. ~ 3. 13.	작성자	김종찬

구분	<input checked="" type="checkbox"/> 건물 <input type="checkbox"/> 옹벽 <input type="checkbox"/> 절토사면 <input type="checkbox"/> 육교 <input type="checkbox"/> 공사현장 <input type="checkbox"/> 기타 ()
----	--

명칭	진말초등학교(체육관동)
----	--------------

주소	경기도 시흥시 황고개로 567
----	------------------

시설정보	준공(설치)년도	2009	연면적(㎡)	1,905.83㎡	시트법 대상	□1층 □2층 □3층	
	건물	건물용도	체육관	건물층수	지상3	건물구조	철근콘크리트
	옹벽	재료		높이/길이		구조형식	
	절토사면	경사도		높이/길이		-	

안전등급	전차	A	금차	A	등급변경사유	-
------	----	---	----	---	--------	---

점검기간	2023. 3. 10. ~ 3. 13.	점검기관	진말초등학교
------	-----------------------	------	--------

점검방법	<input checked="" type="checkbox"/> 자체점검 <input type="checkbox"/> 민관합동 <input type="checkbox"/> 기관위탁 <input type="checkbox"/> 확인점검
------	--

점검반 구성	구분	성명	소속기관
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민(학부)	김종찬	진말초등학교
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민(학부)	윤석민	진말초등학교
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input checked="" type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민(학부)	김정희	경인이엔지
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input checked="" type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민(학부)	박기호	우리소방기술단
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input checked="" type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민(학부)	최석준	서울승강기

점검결과	구분	지적사항	확인결과
	정밀 안전진단	해당없음	해당없음
	보수보강		
	현지사정		

조치계획	구분	조치사항	조치(예정) 일자	소요예산(천원)			
				국비	지방비	기타	합계
	정밀 안전진단						
	보수보강						
	현지사정						

첨부 1

점검 총괄표[공사현장]

학교(기관)명	진말초등학교	점검시기	2023년 해빙기
점검일	2023. 3. 13.	작성자	김종찬

구분	<input type="checkbox"/> 건물 <input type="checkbox"/> 옹벽 <input type="checkbox"/> 절토사면 <input type="checkbox"/> 육교 <input checked="" type="checkbox"/> 공사현장 <input type="checkbox"/> 기타 ()											
명칭	진말초 교실 및 식당증축 공사 현장											
주소	경기도 시흥시 황고개로 567											
시설정보	준공(설치)년도		-		연면적(m ²)		-		시트법 대상		<input type="checkbox"/> 1종 <input type="checkbox"/> 2종 <input type="checkbox"/> 3종	
	건물		건물용도		초등학교		건물층수		지상5		건물구조	철근콘크리트
	옹벽		재료		-		높이/길이		-		구조형식	-
	절토사면		경사도		-		높이/길이		-		-	-
안전등급	전차	A		금차	A		등급변경사유		-			
점검기간	2023. 3. 13.					점검기관		진말초등학교				
점검방법	<input type="checkbox"/> 자체점검 <input checked="" type="checkbox"/> 민관합동 <input type="checkbox"/> 기관위탁 <input type="checkbox"/> 확인점검											

점검반 구성	구분			성명	소속기관
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단			김종찬	진말초등학교
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간			윤석민	진말초등학교
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단			이근무	인 건축사사무소
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간			최경호	에이디원종합건설(주)
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단				

점검결과	구분	지적사항	확인결과
	정밀 안전진단	해당없음	해당없음
	보수보강		
	현자시정		

조치계획	구분	조치사항	조치(예정) 일자	소요예산(천원)			
	정밀 안전진단			국비	지방비	기타	합계
	보수보강						
	현자시정						